

6.进场前 checklist

三、系统联调/部署前确认（责任人：DM）

- 1.HLD 及 LLD
- 2.综合布线验收报告
- 3.设备间互联互通
- 4.CAD 平面图
- 5.激光测距仪
- 6.加密狗（没有的话联系阿里）
- 7.显示器，鼠标，键盘（联系客户提供）
- 8.KT 标定板（不易携带，需当地打印，要隔天才能取）
- 9.店铺的分组 ID（如未创建，联系阿里）
- 10.摄像头已经安装好，建议批量准备好配置工具 如海康批量配置工具
https://www.hikvision.com/cn/download_more_393.html#prettyPhot
- 11.安装操作系统用的 U 盘